

附錄八、五大管線函詢文件

保存年限：
檔 號：

欣欣天然氣股份有限公司 函

地址：新北市永和區 23445 永和路 1 段 100 號
傳真：(02)29250759
聯絡人及電話：吳家偉 2921-7811*286

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國 109 年 3 月 27 日

發文字號：(109)欣工部字第 0842 號

速別：

密等：

附件：管線圖乙份


主旨：檢送「新北市新店區寶元段 26 地號等 23 筆土地」附近路段，本公司既設天然氣管線圖乙份。請 查照。

說明：

- 一、依貴公司 109 年 03 月 24 日 (109) 總寶字第 1090323001 號函辦理。
- 二、施工區域旁路段有本公司 3 吋 PE 管，為主要輸氣管線。
- 三、本公司管線因受地下障礙埋設影響並非筆直，于標示位置作業時請特別留意，施工前請再與本公司管線二科聯絡。
- 四、本管線圖不含用戶之管線。
- 五、施工時，請勿逕將本公司管線包覆，以免影響維修肇致意外。
- 六、如不慎挖損瓦斯管線切勿自行修護，請立即以緊急電話 2922-6666 通知本公司處理。

正本：總行營造興業股份有限公司（臺北市士林區中山北路五段 518 號 10 樓）

欣欣天然氣股份有限公司



正 本

檔 號：

保存年限：

臺北自來水事業處南區營業分處 函

11141

臺北市士林區中山北路5段518號10樓

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國109年3月24日

發文字號：北市水南營給字第1098000678號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：自來水管線配置圖3份

地址：10087臺北市中正區思源街1號

承辦人：高志宏

電話：02-83695131

傳真：02-83695099

電子信箱：hung1@water.gov.taipei

主旨：檢送新北市新店區寶元段26地號等23筆土地，依據來函附件標示位置及附近路段自來水管線配置圖3份，請查照。

說明：


- 一、復貴公司109年3月23日(109)總寶字第1090323001號函。
- 二、基地內如有本處管線需配合遷移、拆除或留用時，請逕至本分處併工程用水申請辦理，所需工料費由申請人全額負擔。
- 三、本處管線施工遇地下結構物或其他管線時，均需遷就改變埋設位置及深度，且因道路拓寬、路型改變或路面加鋪等因素而變動，管線配置圖僅供參考，基地施工前請先行探挖。
- 四、施工期間請注意維護鄰近道路自來水管線以維供水安全，如不慎挖損本處管線，請即通知本處客服中心24小時服務電話02-87335678或於上班時間電洽本分處電話02-83695137處理，其所需工料費由挖損單位全額負擔。

正本：總行營造興業股份有限公司

副本：

主任 楊境維

本案依分層負責規定授權業務主管決行



正 本

檔 號：

保存年限：

台灣電力股份有限公司台北南區營業處 書函

11141
臺北市士林區中山北路5段518號10樓

地址：22063新北市板橋區四川路1段287
號
聯 絡 人：桂郁富
電子信箱：u861637@taipower.com.tw
連絡電話：(02)29595111分機2743

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國109年3月30日

發文字號：北南字第1091504344號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本處位於新北市新店區寶元段26等23筆地號附近之配電
相關管線圖1份（如附件），請查照。

說明：


- 一、復貴公司109年3月23日（109）總寶字第1090323001號函。
- 二、經查貴公司施工基地範圍附近有本處配電管線，所提供套繪
資料因管線變動頻繁僅供參考，實際位置及埋深仍以現場會
勘、定位或試挖為準，施工時務請小心漸次挖掘，若有危及
配電管線之虞，速即連絡本處，在未會勘定案前，務請暫勿
施工，以免影響供電安全或發生工安事故；如有挖損，相關
費用須由貴公司全額負擔。
- 三、架空桿線如有妨礙，亦請至本處辦理遷移手續。
- 四、施工時若危及配電管線，請洽本處文山巡修課（電話：
22362750）。
- 五、為加速貴公司申請套繪時效，爾後若欲套繪本處服務區管線，
請一併分函本公司輸變電工程處北區施工處（地址：臺北市
牯嶺街73號）及台北供電區營運處（地址：臺北市中正區羅
斯福路4段190號）、電力通信處（地址：臺北市羅斯福路3
段242號）。

正本：總行營造興業股份有限公司

副本：

台灣電力股份有限公司台北南區營業處

依照分層負責授權部門主管決行



正本

檔 號：
保存年限：

新北市政府水利局 函

地址：23444新北市永和區保順路8號3樓
承辦人：呂先智
電話：(02)89232300 分機2114
傳真：(02)89231058
電子信箱：AQ1657@ms.ntpc.gov.tw

11141

台北市士林區中山北路五段518號10樓

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國109年3月25日
發文字號：新北水設字第1090527468號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關查詢「本市新店區寶元段26地號等23筆土地」都市更新事業計畫及都市設計審議案，附近地區周遭地下管線一案涉及污水下水道業務部分，詳如說明，請查照。

說明：


- 一、復貴公司109年3月23日(109)總寶字第1090323001號函。
- 二、有關本局維管之公共污水下水道資訊已登錄至本局網站（<http://www.wrs.ntpc.gov.tw/>）污水下水道專區/新北市污水下水道GIS系統（<http://rain.ntpc.gov.tw/swggis/HomeLogin.aspx>）（點取「一般民眾」即可登入），如有需要可自行上網查。
- 三、查詢所提供之系統圖說僅供參考，惟其現況是否有管線及實際埋設位置仍以現場會勘，定位或試挖為準，另施工時務請小心漸次挖掘，若發現不明管路請邀集相關管線單位辦理會勘；在未會勘定案前，務請暫勿施工，以免影響排水或發生工安事故，如不慎挖損下水道管線，請立即通知當地區公所或本局。

正本：總行營造興業股份有限公司
副本：新北市政府水利局污水設施科

局長 宋德仁

本案依分層負責規定授權業務主管決行





正本

檔 號：
保存年限：

中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司
臺北營運處 函

地址：10641 台北市金山南路2段52號
聯絡方式：程建興、02-22102378
zz569770@cht.com.tw

受文者：總行營造興業股份有限公司

發文日期：中華民國109年4月9日
發文字號：台北二客字第1090000113號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如文(正、副本均含附件) 3001套繪圖.pdf

主旨：檢送貴公司函查工程區域(新北市新店區寶元段26地號等
23筆)內本公司既有電信管線資料1份(如附件)，請查照。

說明：

- 一、復貴公司109年3月23日(109)總寶字第1090323001號函。
- 二、經查旨揭施工範圍內及其周邊有本公司重要地下管線，為防範挖損，請於開始施工7日前，以書面或電話通知本營運處攜帶管線圖面資料到場指明電信線路設置位置，如有挖損，應負賠償責任。
- 三、本管線資料圖示僅供參考，請小心挖掘，並依地形酌增試挖地點，試挖最少應達1.2公尺深，如發現土層顏色不同、警示帶或水泥蓋板時，務須以人工緩慢挖掘；發現挖損時應立即停工，並迅速通知本營運處派員會同處理。
- 四、請洽本營運處第二客戶網路中心程建興工程師，聯絡電話：(02)2210-2378、0937-099164。

正本：總行營造興業股份有限公司
副本：北分臺北營運處規劃設計科

總經理 許家村
依據分層負責規定授權單位主管決行

